








Visite de Quartier de :	Argoat	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	
Date :	24/02/18	05/03/18			
Rédacteur :		C Solinski	A Mle Cam E Kérangoarec		

Lieu	Observations	Photos (Photos taille 4 cm en hauteur)	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter une réponse	Solution proposée par les services	Echéance
Carrefour route du conquet/ route de Kérionnoc	Busage complètement bouché		Busage a refaire	A Le Cam	Découvrir têtes de buse , Actuellement inefficaces. Curage en surface du fossé à effectuer.	1 mois
Carrefour route du conquet/ route de Kérionnoc	Mettre un panneau de signalisation "aire de repos de Croas Ruz" pour indiquer le lieu car beaucoup de demande avec la salle qui est a proximité. Beaucoup de personne se trompe avec Pen ar Ménez et vont chercher la salle dans la zone de Pen ar Ménez		Panneau a mettre	A Le Cam	Panneau à tirer et à mettre en place. Demande de devis à effectuer rapidement.	Délais de livraison panneau
Kervao	Busage et Fossé a revoir dans la partie publique du chemin car écoulement des eaux dans le chemin enherbé ne fonctionne pas		Fossé a reprofiler?	A Le Cam	Réseau Eaux Pluviales + Grille avaloire présents. Curage léger à effectuer et Noues à créer pour diriger Eaux de ruissellement vers réseau existant.	

Visite de Quartier de :	Argoat	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	
Date :	24/02/18	05/03/18			
Rédacteur :		C Solinski	A Mle Cam E Kérangoarec		

Kervao	Busage et Fossé a revoir dans la partie publique du chemin car écoulement des eaux dans le chemin d'exploitation ne fonctionne pas bien, nombreuses ornières. Chemin emprunté par des promeneurs.	 	Fossé a reprofiler?	A Le Cam	Busage pour traversée présent en partie basse du chemin. Fossé peu profond pour capter l'ensemble des arrivées d'eaux. Curage bas côté (côté droit en descendant) pour capter source présente.	
Kervao	Voie de Liaison entre Kervao Locmaria et Kervao Plouzané a traiter en tricouche. Le coté Plouzané a été réalisé. Cette voie permet au habitants de Locmaria de ne pas traverser la route Le Conquet Brest quand ils vont sur Plouzané ou sur Brest(Ils prennent par le passage inférieure et sont dans le bons sens au carrefour de la route du minou). C'est une question de sécurité		Revêtement a faire	A Le Cam	Demande de devis effectuée à Entreprise STPA Binard. (Cf. Commission travaux ; mentionné comme proposition travaux d'enduits routiers pour 2018)	été 2018
Kervao	La route de Kervao a été revêtu avec un enduit mais elle n'a pas été reprofilé a certains endroits la ou il y avait des déformations. Voir avec l'entreprise pour qu'elle reprenne a son compte ces flechs		A reprendre par l'entreprise qui a fait les travaux	A Le Cam	Il ne s'agit pas d'un oubli de la part de l'entreprise. Le coût du reprofilage de chaussée avant la mise en œuvre du bicouche était trop important.	