


















Visite de Quartier de :	Porsmilin Trégana	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	Présents a La Réunion
Date :	25/03/2017				C Solinski
Rédacteur :		J Pouliquen C Solinski	E Kérangoarec A Le Cam	J Pouliquen C Solinski	E Kérangoarec
Lieu	Observations	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter un réponse technique	Échéance possible	Solution proposée par le service technique
Carrefour Croix Normand	Sécuriser les 4 passages piétons	Tracer des passages piétons dans le giratoire	A Le Cam	courant mai	sera réalisé lors de la campagne peinture
					
Carefour Croix Normand	Vitesse excessive des voitures venant de trégana et allant sur Brest	Création d'oreilles avec des bordures pour casser la vitesse	A Le Cam	avril/mai	etude à faire sur place par services techniques
					
Point Propre	Présence de verres sur la piste cyclable= risques de crevaison	Demande a la CCPI de déplacement des containers et améliorer les nettoyages de ces points propres	C Solinski		
					
Le long de la vélo route	Diminution de la largeur avec la croissance de la végétation	Nettoyage par un coup de lame de l'intégralité de la vélo route	A Le Cam	avril	route communautaire, un courrier sera adressé aux propriétaires responsables de l'entretien de leur talus
					

Visite de Quartier de :	Porsmilin Trégana	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	Présents a La Réunion
Date :	25/03/2017				C Solinski
Rédacteur :		J Pouliquen C Solinski	E Kérangoarec A Le Cam	J Pouliquen C Solinski	E Kérangoarec
Lieu	Observations	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter un réponse technique	Échéance possible	Solution proposée par le service technique
Allée des Frégates	Ornières dans la chaussée	Rebouchage de l'ornièrre et étanchéification de la voie pour éviter une aggravation de la situation	A Le Cam	courant avril	traitement par enrobé à froid
					
Le long de la vélo route	passages de noues abimés	Réparation de l'ensemble des passages de noues en bois (remplacement par un matériau pérenne	A Le Cam	mai/juin	rénovation prévue au budget
					
Le long de la vélo route	enrobé abimé	Reprise de l'enrobé abîmé par des travaux d'espaces verts	A Le Cam	avril	enrobé à froid
					
Rue des landes- rue de Poulfos	Panneaux de signalisation mal fixé	Refaire le plot des panneaux	A Le Cam	avril	reprendre la fixation
					

Visite de Quartier de :	Porsmilin Trégana	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	Présents a La Réunion
Date :	25/03/2017				C Solinski
Rédacteur :		J Pouliquen C Solinski	E Kérangoarec A Le Cam	J Pouliquen C Solinski	E Kérangoarec
Lieu	Observations	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter un réponse technique	Échéance possible	Solution proposée par le service technique
Carrefour de Poulfos 	Ecoulement d'eau sur la voie 	Réalisation d'un certificat de conformité (commande a faire)	A Le Cam	avril	vérification de l'origine de l'écoulement
Carrefour de Poulfos 	Contournement difficile de l'angle Ouest de l'espace verts	Diminuer l'angle	A Le Cam	avril	(ouest) je n'ai pas de boussole, à voir sur place
Descente de Trégana 	Arbres penchés	Reprendre les tuteurs	A Le Cam	avril/mai	reprise des tuteurs
Descente de Trégana 	Suite a un accident, piquet et arbres abîmes	Remplacement des plots	A Le Cam		en cours (assurance,devis,..)

Visite de Quartier de :	Porsmilin Trégana	Compte rendu de visite	Réponse des services	Compte rendu de Réunion	Présents a La Réunion
Date :	25/03/2017				C Solinski
Rédacteur :		J Pouliquen C Solinski	E Kérangoarec A Le Cam	J Pouliquen C Solinski	E Kérangoarec
Lieu	Observations	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter un réponse technique	Échéance possible	Solution proposée par le service technique
Bar chez Dédette (Espace public)	Lattes de bois abimés -manque fleurissement sur terrasse	Réparer les lattes- fleurissement a réaliser (prendre rendez vous avec Me Quinquis)	A Le Cam	avril/mai	investissement prévu au budget
					
Boulevard de l'Océan	Éclairage public abîmé et ne fonctionnant plus	A remettre en état	A Le Cam	???	dégradations volontaire des points lumineux, changement de lanternes, coûts importants
					
				budget?????	
Boulevard de l'Océan -Portion de voie entre Albatros et Carrefour rue de Porsmilin	Vitesse excessive et pas d'éclairage	Demande a prendre en compte dans le projet de rénovation de cette voie (Eclairage-ralentisseur-Trottoir ou voie piétonne)	A Le Cam	fin année	cette voie sera refaite en enrobé cette année, une voie piétonne est prévue. Pas d'éclairage