




Lieu	Observations	Solutions proposées	Personne chargée d'apporter un réponse technique	Échéance possible	Solution proposée par le service technique
<b>Visite de Quartier du 30 09 2016</b>					
Ti Lanvénnec	Tapis d'entrée a mettre en place		Anthony Le Cam		Fait
Place du Parking	Conserver le nombre de place de parking lors des aménagements du bourg				Pris en Compte
3 ru des Bruyères	coffret Ptt abîmé 	Courrier a France Télécom			A vérifier rapidement, si intervention effectuée
ru Des Bruyères	Poteau Incendie abîmé 	Courrier à Eau du Ponant pour remise en état			A vérifier rapidement si intervention effectuée
9 rue du stade	Réfection de chaussées sur tranchée assainissement a refaire 		Anthony Le Cam		Fait
rue de Créach Ménoc chez Mr Roudaut	Suite au travaux dans la rue des cables sont en pendant sur la façade de Mr Roudaut				
Boulodrome	refaire la surface de jeux				Prévu au planning STPA Binard d'ici la fin du mois.
<b>Réunion de Quartier du 8 10 2016</b>					
Route de Ploumoguer	Mise en place de ralentisseurs (cousin berlinois, écluses,...)				Non préconisé par Services de Secours et de Santé
Rond point route de Ploumoguer	Dénomination du rond point				Dénomination à informer
Route de Ploumoguer	Pas de panneau de signalisation sur la vitesse limitée				Présence de panneaux dans les deux sens route de Ploumoguer
Rond point route de Ploumoguer	Mise en place d'un Stop pour la circulation venant de Kerscao				Refus
Parking en terre plein entre la rue de Ploumoguer et la rue de Plouzané	Lieu servant de rodéo a certaines voitures ou a couper entre la rue de Plouzané et la route de Ploumoguer. Mettre des obstacles pour éviter ces rodéos et rendre la traversée impossible.				Zone prochainement Aménagée et utilisée pour travaux d'aménagement du Bourg.

Devant chez Mr Leyzour route de Ploumoguier	Stationnement illicite : remettre les poteaux qui existait avant travaux ou signalisation de stationnement interdit par peinture au sol				Enrobé prévu fin d'année 2017
Route de Ploumoguier	Le stabilisé ne tient pas sur le trottoir : revêtement a refaire				Enrobé prévu fin d'année 2017
Place Michel Larreur	Mauvaise état par temps de pluie (Bouillasse)	Réfections ponctuelles, remise en état de la place après la fin de la construction des immeubles Aiguillon			Enrobé prévu fin d'année 2017
Rue de Lanvenec (début de la rue a proximité de chez Mr Le Rheun)	Coffret France Télécom a remettre en état				Relance à FTO effectuée
Bourg	Suite au traçage des zones 20 au sol, balayage a prévoir car problèmes avec les gravillons				Fait
Ti Izella	Cables électriques au sol a mettre en état				Fait